

COMUNE DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO \_\_\_\_\_



## P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### **SCHEDE B1** **RILIEVO SPAZI PUBBLICI – ZONA F**

**DB<sub>m</sub>Lab**  
ARCHITECTS

**ARCH. ALICE BOTTELLI**

Via residenza Alberata 56  
20054 SEGRATE – MILANO 2 (MI)  
TEL. +39 0236513912 - +39 0236513912  
Mail: info@dbmlab.it - Web: www.dbmlab.it



### LEGENDA SCHEDA B1 DESCRIZIONE DELLE BARRIERE

#### - Pavimentazione

- 1) (art. 4.2.1 DM 236/89), (art. 3 Codice della Strada, D.L.vo 285/92) Per percorso pedonale si intende sia il marciapiede in rilevato sia a raso, le **strozzature** sono dei restringimenti dello stesso, in quanto se la sua larghezza utile risulta inferiore a 90 cm, la carrozzina non può passare. Nb: Il codice della strada definisce "marciapiede: parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni". In tal senso anche la sola riga di vernice sull'asfalto, a lato della carreggiata deve considerarsi a tutti gli effetti marciapiede e deve avere quindi dimensione minima di 90 cm. Nel caso si decidesse di adeguare un solo marciapiede, scegliere quello che rispetta il codice della strada così come descritto all'articolo 190 dello stesso Codice della Strada.
- 2) (art. 4.2.1 DM 236/89) Si evidenzia la necessità di mantenere una limitata **inclinazione trasversale**, un valore superiore all'1% (es. passi carrai) impedisce la direzione rettilinea di una persona in carrozzina.
- 3) (art. 8.2.2 DM 236/89) Molti materiali (pietra, marmo, ecc. ) se inizialmente (al momento della posa) possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l'umidità aumentano la **sdruciolevolezza**.
- 4) (art. 8.2.2 DM 236/89) Il **degrado e la sconnessione** del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio d'inciampo e caduta.
- 5) (art. 8.2.2 DM 236/89) I **pozzetti, radici affioranti** o quant'altro, sono elementi che creano lo stesso problema del precedente punto.
- 6) (art. 4.2.1 DM 236/89) In corrispondenza di attraversamenti pedonali e/o passi carrai (comunque ad ogni intersezione pedonale/carrabile) è necessaria la presenza di accorgimenti atti a segnalare il pericolo alle persone ipo e non vedenti, tramite segnaletica visiva sul piano di calpestio (indicatori tattili a rilievo, buon contrasto acromatico e cromatico).

#### - Dislivelli

- 7) (art 8.2.1 DM 236/89) Lungo il percorso pedonale non devono esserci dei gradini, e l'adeguamento più frequente è la realizzazione di una **rampa** in corrispondenza degli stessi. Ricordiamo la formula: altezza / lunghezza = pendenza. La pendenza può in casi di adeguamento giungere al 12% seguendo lo schema dell'art. 8.1.1 del DM 236/89. L'esperienza insegna che la pendenza ideale (per non creare difficoltà anche alle persone deambolanti con difficoltà) è del 3%.
- 8) (art. 4.2.1 DM 236/89) Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere evidenziate con variazioni cromatiche, rivolte alle persone ipo e non vedenti, tramite segnaletica visiva sul piano di calpestio (indicatori tattili a rilievo, buon contrasto acromatico e cromatico).
- 9) (art. 4.2.1 DM 236/89) Le rampe esistenti non devono superare la **pendenza longitudinale** del 5% (è ammessa quella dell'8 – 12% nei casi previsti dall'art.8.1.11 DM 236/89), infatti, con pendenza superiore, sarebbe difficile percorrerle. La pendenza che ci permettiamo di consigliare è del 3 %.
- 10) (art. 4 DPR 503/96) Per superare la serie di gradini l'eventuale soluzione adottata può essere l'inserimento di una **pedana elevatrice, o servoscala**.
- 11) (art. 4.2.1 DM 236/89) Per superare la serie di gradini l'eventuale soluzione adottata può essere l'inserimento di una **pedana elevatrice, o servoscala**

#### - Ostacoli

- 12) (art. 4.2.1 DM 236/89) I **cassonetti, i contenitori della carta, vetro**, ecc. non collocati opportunamente possono impedire una libera e completa fruizione degli spazi e delle attrezzature e dei servizi presenti riducendo il passaggio a meno di 90 cm. Spesso anche se il percorso ha dimensioni adeguate, è la presenza di elementi di arredo che ne impedisce l'utilizzabilità da parte di persone con difficoltà motorie.
- 13) (art. 4.2.1 DM 236/89) vale quanto detto al punto precedente ma riferito all'**arredo urbano** (rastrelliere delle biciclette, panchine, dissuasori, ecc...).

14) (art. 4.2.1 DM 236/89) vale quanto detto al punto precedente ma riferito al **palo dell'illuminazione** che è posizionato in modo da impedire il passaggio di una persona su carrozzina.

15) (art. 4.2.1 DM 236/89) vale quanto detto al punto precedente ma riferito al **palo dell'impianto semaforico** che spesso crea ostacolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

16) (art. 4.2.1 DM 236/89) vale quanto detto al punto precedente ma riferito alla **segnaletica** informativa e/o d'indicazione costituita da un cartello e un palo di sostegno. E' il supporto che spesso crea ostacolo.

17) (art. 8.2.1 DM 236/89) Le **tende parasole dei negozi, le insegne, elementi sporgenti dal filo muro ad un'altezza inferiore a 210** cm da terra

18) Tutti gli **altri elementi** che si possono incontrare lungo il percorso pedonale, che non sono di pertinenza del comune, ma che in ogni modo vanno rilevati: chioschi dei gelati, edicole, pensiline delle fermate dei mezzi pubblici, cassette postali, cabine telefoniche, fioriere, devono considerarsi a costo zero per l'amministrazione. Infatti, sarà obbligo del privato spostare o adeguare il manufatto per consentire la libera fruizione da parte di tutti dello spazio pubblico

### - Parcheggi

(DPR 503/96 Artt. 10; 16) (codice della strada art. 20 fig 79/A; art. 149 figg II445/a, II 445/b)

19) Il numero di **posti macchina riservati** non devono essere inferiori ad uno ogni 50.

20) A volte il **posto macchina riservato** è adeguato, ma non è stata inserita la segnaletica verticale (cartello con il simbolo dell'accessibilità) o viceversa (striscia gialla, tratteggio, simbolo dell'accessibilità).

### - Varie

21) (art 1 DPR 503/96) Si può prevedere l'inserimento di una segnaletica orizzontale, per realizzare un percorso "protetto" con larghezza minima 90 cm anche con elementi di presegnalazione per gli ipo e non vedenti.

22) (art 6 DPR 503/96) Nei percorsi pedonali si possono dotare dei semafori di cicalini acustici per segnalare a persone con problemi visivi, quando attraversare la strada.

23) (art 6 DPR 503/96) Nel caso in cui alcuni attraversamenti pedonali non fossero sufficientemente illuminati si **prevede l'inserimento di nuovi punti luce.**

24) (Codice della Strada, D.L.vo 285/92) La fermata degli autobus deve rispettare la normativa per vedenti e ipovedenti

25) (art. 4.2.1 DM 236/89) I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico devono essere accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti.

26) (art. 4.2.1 DM 236/89) Realizzare percorsi idonei affinché le attrezzature pubbliche siano raggiungibili da tutte le categorie.

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F01

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

**OGGETTO:** parcheggio categorie protette non a norma

**INTERVENTO:** adeguare parcheggio categorie protette come da normativa

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315.00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F01

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.20 la segnaletica orizzontale non rispetta la normativa

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F01

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F01

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



ZONA F - Punto F1 - Piazza Testori - adeguamento parcheggio categorie protette

| Tariffa          | descrizione                               |         | Stima dimensioni |      |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|------------------|---|---------|------------------|------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq      | 5,00             | 0,50 | 1,00 | 2,50     | 26,05          | € 65,13         |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq      | 15,00            | 0,12 | 1,00 | 1,80     | 26,05          | € 46,89         |
| 1U.05.150.0010.a | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.      | 1,00             |      |      | 1,00     | 201,93         | € 201,93        |
|                  | Arrotondamento                            | a corpo |                  |      |      | 1,00     | 0,03           | € 1,05          |
|                  |   |         |                  |      |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F02

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione su percorso pedonale e tombino non adeguato

**INTERVENTO:** rifacimento nuova pavimentazione su percorso pedonale e mettere tombino in quota pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F02

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 dissesto pavimentazione



B1.5 pozzetto non in quota

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F02

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F02

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F2 - Piazza Testori - adeguamento sistemazione paviumentazione e messa in quota tombino |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | € 32,50       | € 520,00        |
|   | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | € -           | € -             |
|   |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F03

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampa per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 1.780,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F03

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>                 |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F03

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

|            |  |  |                                     |                          |  |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | 1                        |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                        |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            |  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            |  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            |  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F03

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



### STATO DI FATTO



### ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONA F- Punto F3 - Piazza Testori - Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie

| Tariffa          | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                   |
|------------------|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-------------------|
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                              | mq               | 50,00 | 1,00 |          | 50,00          | 2,50          | € 125,00          |
| 1C.27.050.0100.a | Oneri discarica  | a corpo          | 1,00  |      |          | 10,00          | 10,00         | € 100,00          |
| 1U.04.120.310    | Strato di usura  | mq               | 50,00 |      | 1,00     | 50,00          | 10,67         | € 533,50          |
| Nv 01            | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)              | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale       | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94          |
| Nv               | Mano d'opera per opere di dettaglio - rimozione ostacoli | h                | 8,00  | 2,00 |          | 16,00          | 32,50         | € 520,00          |
|                  | Arrotondamento   | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 3,56          | € 3,56            |
|                  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 1 780,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F04

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

**OGGETTO:** griglia scolo acque meteoriche non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento griglia scolo acque meteoriche in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N.F04

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 griglia scolo acque meteoritiche non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F04

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F04

PIAZZA GIOVANNI TESTORI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

griglia scolo acqua meteoriche

**STATO DI FATTO**

fondo leggermente sconnesso

griglia scolo acqua meteoriche a livello

**ADEGUAMENTO DA NORMATIVA**

fondo regolare e compatto  
**OTTIMALE**

| ZONA F- Punto F4 - Piazza Testori - adeguamento sistemazione pavimentazione e messa in quota tombino |                             |                  |      |          |                |                 |
|--|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | 32,50 € 520,00  |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |      | 1,00     |                | € -             |
|  |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F05

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** pozzetto non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento pozzetto in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N.F05

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 pozzetto non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|  | Pozzetti   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F05

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F05

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONA F- Punto F5 - Via Giuseppe Di Vittorio- adeguamento sistemazione pavimentazione e messa in quota tombino

| Tariffa | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Nv      | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | € 520,00        |
|         | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | € -             |
|         |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F06

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F06

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F06

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F06

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



ZONA F - Punto F6- Via Giuseppe Di Vittorio- Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie

| Tariffa          | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|------------------|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |
| 1C.27.050.0100.a | Oneri discarica                                    | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U,04.120.310    | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |
| Nv 01            | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 3,00     | 90,00          | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 8,75     | 26,05          | € 227,94        |
|                  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |
|                  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F07

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE


P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F07

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F07**

**VIA E. FERMI**

**18/01/2021**

|                   |  |                          |                          |  |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b> | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>PARK</b>       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F07

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F - Punto F7- Via Enrico Fermi- Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |               |                 |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00       |                 |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00      |                 |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40      |                 |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94        |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66        |                 |
|  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F08

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione su percorso pedonale e tombino non adeguato

**INTERVENTO:** rifacimento nuova pavimentazione su percorso pedonale e mettere tombino in quota con la pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F08

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 dissesto pavimentazione



B1.5 pozzetto non in quota

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F08

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F08

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F8 - Via Giuseppe Di Vittorio- adeguamento sistemazione pavimentazione e messa in quota tombino |                             |                  |      |          |                |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | € 520,00        |
|   | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | € -             |
|   |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F09

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione su percorso pedonale e tombino non adeguato

**INTERVENTO:** rifacimento nuova pavimentazione su percorso pedonale e mettere tombino in quota pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 1.140,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F09

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 dissesto pavimentazione

B1.5 pozzetto non in quota

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F09**

**VIA GIUSEPPE DI VITTORIO**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F09

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



ZONA F - Punto F9- Via Giuseppe Di Vittorio- Nuova pavimentazione + ripristini

| Tariffa          | descrizione                         | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale            |          |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-------|------|----------|----------------|-------------------|----------|
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali         | mq               | 40,00 | 1,00 | 40,00    | 2,50           | € 100,00          |          |
| 1C.27.050.0100.a | Oneri discarica                     | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00          |          |
| 1U.04.120.310    | Strato di usura                     | mq               | 40,00 | 1,00 | 40,00    | 10,67          | € 426,80          |          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale             | mq               | 40,00 | 0,12 | 2,00     | 9,60           | 26,05             | € 250,08 |
| Nv               | Mano d'opera per opere di dettaglio | h                | 4,00  | 2,00 | 8,00     | 32,50          | € 260,00          |          |
|                  | Arrotondamento                      | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,12           | € 3,12            |          |
|                  |                                     |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 1 140,00</b> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F10

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza parcheggio categorie protette e dissesto pavimentazione

**INTERVENTO:** aggiungere parcheggio categorie protette e rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F10

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.19 mancanza parcheggio categorie protette

B1.4 dissesto pavimentazione

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F10**

**VIA E. FERMI**

**18/01/2021**

|   |  |   |                                     |                          |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISLIVELLO</b>   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | Servoscala   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| Piattaforma   | <input type="checkbox"/>   |   |                                     |                          |
| <b>OSTACOLI</b>   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Panchine   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Cestino  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Tenda  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?                   |  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Segnaletica verticale   |  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| Segnaletica orizzontale   |  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| <b>VARIE</b>  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei? | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F10

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

**STATO DI FATTO**

**ADEGUAMENTO DA NORMATIVA**

Parcheggio

Parcheggio categorie protette

| ZONA F - Punto F10 - Via Fermi- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |                 |
|---|---|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 €         |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 €         |
| 1U.05.150.0010.a  | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 €        |
|   | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 €          |
|   |   |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F11

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F11

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F11

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F11

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F11- Via Giuseppe Di Vittorio- Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |          |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|----------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |          |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |          |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |          |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |          |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00           | € 270,00 |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05           | € 227,94 |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |          |
|   |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F12

VIA BRUNO BUOZZI

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale e segnaletica tattile, dissesto pavimentazione  
**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F12

VIA BRUNO BUOZZI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.4 dissesto pavimentazione

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                        |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F12

VIA BRUNO BUOZZI

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F12

VIA BRUNO BUOZZI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F12- Via Buozzi- Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 3,00     | 90,00          | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | € 227,94        |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |
|   |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F13

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 510,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F13

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F13

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F13

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

maciapiede dissestato

fondo leggermente sconnesso

**STATO DI FATTO**

maciapiede regolare

fondo regolare e compatto  
**OTTIMALE**

**ADEGUAMENTO DA NORMATIVA**

| ZONA F - Punto F13- Via Giuseppe Di Vittorio- Rifacimento pavimentazione |                             |                  |       |      |          |                |                 |
|--|-----------------------------|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali | mq               | 30,00 | 1,00 | 30,00    | 2,50           | € 75,00         |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica               | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura             | mq               | 30,00 | 1,00 | 30,00    | 10,67          | € 320,10        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale     | mq               | 30,00 | 0,01 | 2,00     | 0,60           | € 26,05         |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |       |      | 1,00     | -0,73          | -€ 0,73         |
|  |                             |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 510,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F14

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza parcheggio categorie protette e dissesto pavimentazione

**INTERVENTO:** aggiungere parcheggio categorie protette e rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 12.825,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F14

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.19 mancanza parcheggio categorie protette

B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F14**

**VIA GIUSEPPE DI VITTORIO**

**18/01/2021**

|   |  |                                     |                          |          |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>DISLIVELLO</b>   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| <b>OSTACOLI</b>   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
| <b>PARK</b>   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>2</b> |
|   | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| <b>VARIE</b>  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|   | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei? | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F14

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F14- Via Giuseppe Di Vittorio- Nuova pavimentazione piazzale + parcheggio categorie protette |   |                  |         |      |          |                |                           |
|--|---|------------------|---------|------|----------|----------------|---------------------------|
| Tariffa  | descrizione                               | Stima dimensioni |         |      | Quantità | costo unitario | Totale                    |
| 1C.02.050.030  | Scavo per apertura cassonetto stradale    | mc               | 500,00  | 1,00 | 0,15     | 75,00          | 17,64 € 1 323,00          |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                             | a corpo          | 1,00    |      |          | 20,00          | 10,00 € 200,00            |
| 1U.040.120.0010  | Strato base in tout venant                | m <sup>2</sup>   | 500,00  | 1,00 | 0,15     | 75,00          | 13,68 € 1 026,00          |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                           | m <sup>2</sup>   | 500,00  | 1,00 | 1,00     | 500,00         | 10,67 € 5 335,00          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | m <sup>2</sup>   | 1500,00 | 0,12 | 1,00     | 180,00         | 26,05 € 4 689,00          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | m <sup>2</sup>   | 15,00   | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 € 46,89             |
| 1U.05.150.0010.a   | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00    |      |          | 1,00           | 201,93 € 201,93           |
|  | Arrotondamento                            | a corpo          |         |      |          | 1,00           | 3,18 € 3,18               |
|  |   |                  |         |      |          |                | <b>Totale € 12 825,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F15

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione su percorso pedonale e tombino non adeguato

**INTERVENTO:** rifacimento nuova pavimentazione su percorso pedonale e mettere tombino in quota con la pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F15

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 dissesto pavimentazione

B1.5 pozzetto non in quota

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambolanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F15

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F15

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F15 - Via Giuseppe Di Vittorio- adeguamento sistemazione paviamentazione e messa in quota tombino |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | 32,50         | € 520,00        |
|   | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           |               | € -             |
|   |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F16

PARCO VIA G. DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione e mancanza spazio di sosta per categorie protette

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione e aggiunta spazi sosta idonei per categorie protette

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 **AREE VERDI/PARCHI URBANI**
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 **ATTREZZATURE COLLETTIVE**
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 1.190,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F16

PARCO VIA G. DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| B1.4 dissesto pavimentazione   | B1.26 attrezzature pubbliche non adeguate  |   |  |

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F16

PARCO VIA G. DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                                     |   |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F16

PARCO VIA G. DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

**STATO DI FATTO**

macchiapiede dissestato

fondo leggermente sovrassorto

**Spazio inaccessibile dissestato**

Area pedonale

**ADEGUAMENTO DA NORMATIVA**

macchiapiede regolare

fondo regolare e compatto  
**OTTIMALE**

**Spazio di sosta**

Area pedonale

Spazio di sosta

| ZONA F- P.to F16- Parco via Giuseppe di Vittorio - Nuova pavimentazione in stabilizzato e piazzola sosta pedonale |  |         |                  |      |          |                |               |                   |
|---|--|---------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-------------------|
| Terrife   | descrizione                              |         | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                   |
| 1C.01.050.030   | Scivolo per apertura cassonetto stradale | inc     | 100,00           | 1,00 | 0,15     | 15,00          | 17,64 €       | 264,60            |
| 1C.27.050.0100.a  | Operi di scarica                         | a corpo | 1,00             |      |          | 20,00          | 10,00 €       | 200,00            |
| 1U.040.120.0010   | Strato base in stabilizzato              | mq      | 100,00           | 1,00 | 0,15     | 15,00          | 11,68 €       | 205,20            |
| Na  | Opera puntuale di dettaglio              | h       | 6,00             | 2,00 |          | 16,00          | 32,30 €       | 518,00            |
|   | Arrottonamento                           | a corpo |                  |      |          | 1,00           | 0,20 €        | 0,20              |
|   |  |         |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 1.190,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F17

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F17

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F17**

**VIA MARIE CURIE**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F17

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO

ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F17- Via Curie Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 3,00     | 90,00          | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 26,05          | € 227,94        |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |
|   |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F18

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 840,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F18

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F18**

**VIA MARIE CURIE**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F18

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



### STATO DI FATTO



### ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F18- Via Curie- Rifacimento pavimentazione in stabilizzato |  |                  |       |      |          |                |               |                 |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                            | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| 1C.02.050.030  | Scavo per apertura cassonetto stradale | mc               | 25,00 | 1,00 | 0,15     | 3,75           | 17,64 €       | 66,15           |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                          | a corpo          | 1,00  |      |          | 20,00          | 10,00 €       | 200,00          |
| 1U.040.120.0010  | Strato base in stabilizzato            | mq               | 25,00 | 1,00 | 0,15     | 3,75           | 13,68 €       | 51,30           |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio            | h                | 8,00  | 2,00 |          | 16,00          | 32,50 €       | 520,00          |
|  | Arrotondamento                         | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 2,55 €        | 2,55            |
|  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 840,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F19

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e rampe superamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F19

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello > 2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F19

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F19

VIA MARIE CURIE


18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F19- Via Curie Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |               |          |               |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |          |               |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | €             | 50,00    |               |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri discarica                                    | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | €             | 100,00   |               |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | €             | 213,40   |               |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00 |               |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94 |               |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | €             | 3,66     |               |
|   |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F20

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F20

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F20

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F21

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** parcheggio categorie protette non a norma

**INTERVENTO:** adeguare parcheggio categorie protette come da normativa

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F21

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.20 la segnaletica orizzontale non rispetta la normativa

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F21**

**VIA MARIE CURIE**

**18/01/2021**

|  |  |                                     |                                     |          |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |          |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>4</b> |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |          |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F21

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F21 - Via Curie- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |                 |
|--|---|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 €         |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 €         |
| 1U.05.150.0010.a   | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 €        |
|  | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 €          |
|  |   |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F22

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** griglia non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento griglia in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F22

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 griglia scolo acque meteoriche non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F22

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F22

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F22 - Via Curie- adeguamento sistemazione pavimentazione e messa in quota tombino |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|--|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | € 32,50       | € 520,00        |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | € -           | € -             |
|  |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F23

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata e dislivello >2,5 cm

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione e raccordo per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F23

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

B1.7 dislivello > 2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F23

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F23

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE



POSITIVA

INDIFFERENTE



NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F23 - Via Curie- adeguamento sistemazione pavimentazione e messa in quota dislivello |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|--|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | 32,50         | € 520,00        |
|  | Arrottondamento             | a corpo          |      |          | 1,00           |               | € -             |
|  |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI N. DA F24 A F25

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 780,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI N. DA F24 A F25

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TI N. DA F24 A F25**

**VIA MARIE CURIE**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI N. DA F24 A F25

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



### STATO DI FATTO



### ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F24 - F25 - Via Curie- adeguamento sistemazione pavimentazione in autobloccante e messa in quota tombino |                             |                  |       |          |                |               |                 |
|--|-----------------------------|------------------|-------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |       | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 12,00 | 2,00     | 24,00          | € 32,50       | € 780,00        |
|  | Arrottondamento             | a corpo          |       |          | 1,00           | €             | -               |
|  |                             |                  |       |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 780,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. DA F26 A F28

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** tombino non a norma, fotometria troppo ampia

**INTERVENTO:** adeguamento tombino, restringimento fotometria come da normativa

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 300,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F26 A F28

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 tombino non a norma , griglie troppo larghe



B1.5 tombino non a norma, griglie troppo larghe

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F26 A F28

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

|                |  | ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |                          | Tipologia Intervento |
|----------------|--|--|--------------------------|----------------------|
|                |  | Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |                          |                      |
|                |  | SI   | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|                | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | Griglie  | <input checked="" type="checkbox"/>  |                          |                      |
| Cordoli        | <input type="checkbox"/>   |  |                          |                      |
|                | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
| DISLIVELLO     | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | Servoscala   | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
| OSTACOLI       | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | Panchine   | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | Cestino  | <input type="checkbox"/>   |                          |                      |
|                | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
|                | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                      |
| Segnaletica    | <input type="checkbox"/>   |  |                          |                      |
| Tenda          | <input type="checkbox"/>   |  |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F26 A F28

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|       |  |                          |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| PARK  | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|       | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|       | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F26 A F28

VIA MARIE CURIE


18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA


STATO DI FATTO

maglia pozzetto troppo larga



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

maglia pozzetto da normativa



ZONA F- Punto F26 - F27 -F28- Via Curie- sostituzione griglia tombini

| Tariffa | descrizione                 | Stima dimensioni | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------|-----------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|
| Nv      | Opera puntuale di dettaglio | cad 3,00         | 3,00     | 100,00         | € 300,00        |
|         | Arrotondamento              | a corpo          | 1,00     |                | € -             |
|         |                             |                  |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 300,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F29

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F29

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale



B1.6 mancanza segnaletica tattile



B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>                 |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F29

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F29

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

### ZONA F - Punto F29- Via Curie Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie

| Tariffa          | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|------------------|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |
| 1C.27.050.0100.a | Oneri discarica                                    | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U.04.120.310    | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |
| Nv 01            | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 3,00     | 90,00          | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 8,75     | 26,05          | € 227,94        |
|                  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |
|                  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F30

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** griglia non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento griglia in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE


P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F30

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 griglia scolo acque meteoriche non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F30**

**VIA MARIE CURIE**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F30

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



ZONA F- Punto F30 - Via Curie- messa in quota tombino

| Tariffa | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Nv      | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | 32,50 € 260,00  |
|         | Arrotondamento              | a corpo          |      | 1,00     |                | € -             |
|         |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F31

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** ostacolo su percorso pedonale

**INTERVENTO:** potatura albero su percorso pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F31

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.18 ostacolo su percorso

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F31

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 1                        |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F32

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** realizzare attraversamento pedonale e segnaletica tattile

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F32

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>             |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F32

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F32

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F32 Via Curie nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |               |                 |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00       |                 |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri discarica                                    | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00      |                 |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 1,00     | 20,00          | 10,67         | € 213,40        |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94        |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 3,66          | € 3,66          |
|   |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F33 A F36

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** tombino non a norma, forometria troppo ampia

**INTERVENTO:** adeguamento tombino, restringimento forometria come da normativa

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 400,00

ZONA F – P.TI DA N. F33 A F36

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 tombino non a norma , griglie troppo larghe



B1.5 tombino non a norma , griglie troppo larghe

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F33 A F36

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     | Tipologia Intervento     |   |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |   |
|  |  | SI                                  | NO                       |   |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | Griglie  | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |   |
|  | Cordoli  | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F33 A F36

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|       |  |                          |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| PARK  | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|       | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|       | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F33 A F36

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO

maglia pozzetto troppo larga



maglia pozzetto da normativa



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONA F- Punto F33 - F34 - F35 - F36- Via Curie- sostituzione griglia tombini

| Tariffa | descrizione                 | Stima dimensioni | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------|-----------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|
| Nv      | Opera puntuale di dettaglio | cad 4,00         | 4,00     | 100,00         | € 400,00        |
|         | Arrotondamento              | a corpo          | 1,00     |                | € -             |
|         |                             |                  |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 400,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F37

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** pozzetto non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento pozzetto in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N.F37

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 pozzetto non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|  | Pozzetti   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F37

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F37

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA



fondo leggermente sconnesso

STATO DI FATTO



fondo regolare e compatto  
**OTTIMALE**

ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONA F- Punto F37 - Via Curie- messa in quota tombino

| Tariffa | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Nv      | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | € 260,00        |
|         | Arrottondamento             | a corpo          |      | 1,00     |                | € -             |
|         |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F38

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza parcheggio categorie protette

**INTERVENTO:** aggiungere parcheggio categorie protette

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F38

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.19 mancanza parcheggio categorie protette

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambolanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F38

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|   |  |   |                                     |                          |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| DISLIVELLO  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | Servoscala   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| Piattaforma   | <input type="checkbox"/>   |   |                                     |                          |
| OSTACOLI  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Panchine   | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Cestino  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | Tenda  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
|   | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa? |  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Segnaletica verticale   |  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| Segnaletica orizzontale   |  | <input type="checkbox"/>  |                                     |                          |
| VARIE   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            |                          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F38

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F- Punto F38- Via Curie- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |                 |
|---|---|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 €         |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 €         |
| 1U.05.150.0010.a  | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 €        |
|   | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 €          |
|   |   |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F39

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** realizzare attraversamento pedonale e segnaletica tattile

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F39

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F39**

**VIA MARIE CURIE**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F39

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONA F - Punto F39 Via Curie nuovo attraversamento pedonale + varie

| Tariffa          | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
|------------------|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00       |                 |
| 1C.27.050.0100.a | Oneri discarica                                    | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00      |                 |
| 1U.04.120.310    | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 1,00     | 20,00          | 10,67         | € 213,40        |
| Nv 01            | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94        |
|                  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66        |                 |
|                  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F40 A F41

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** ostacolo su percorso pedonale

**INTERVENTO:** potatura albero su percorso pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 390,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F40 A F41

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.18 ostacolo su percorso

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F40 A F41

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 1                        |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI DA N. F40 A F41

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F- Punto F40 - F41 - Via Curie- potatura albero |                             |                  |      |          |                |                 |
|--|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 6,00 | 2,00     | 12,00          | 32,50 € 390,00  |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | € -             |
|  |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 390,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F42

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampa per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F42

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale



B1.6 mancanza segnaletica tattile



B1.6 mancanza attraversamento pedonale



B1.7 dislivello >2,5 cm

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F42

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

|                |  | ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |                                     | Tipologia Intervento |
|----------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
|                |  | Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |                                     |                      |
|                |  | SI   | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | Griglie  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |
| DISLIVELLO     | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|                | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |
|                | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | Servoscala   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
| OSTACOLI       | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | Panchine   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | Cestino  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
|                | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                      |
|                | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                      |
| Tenda          | <input type="checkbox"/>   |  |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F42

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

|       |  |                          |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| PARK  | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|       | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|       | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|       | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F42

VIA MARIE CURIE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



### STATO DI FATTO



### ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F42 Via Curie Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |          |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|----------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |          |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |          |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |          |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |          |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00           | € 270,00 |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05           | € 227,94 |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |          |
|  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F43

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 633,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F43

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F43

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F43

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F43 - Via Edison nuovo attraversamento pedonale - varie |  |                  |       |      |          |                |                 |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Terrific   | Descrizione                                  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U/04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                  | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |
| 1C.27.050.01/00.8  | Operi di scarica                             | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U/04.120.510  | Strato di usure                              | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |
| Nr 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (logica) | m                | 3,00  | 2,00 | 0,30     | 90,00          | € 270,00        |
|  | Arrottondamento                              | a corpo          |       |      | 1,00     | -0,40          | € -0,40         |
|  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 633,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F44

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza parcheggio categorie protette

**INTERVENTO:** aggiungere parcheggio categorie protette

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE


P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F44

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.19 mancanza parcheggio categorie protette

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F44

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

|            |  |                                     |                          |          |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>2</b> |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F44

VIA T. A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F44- Via Edison- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |                 |
|--|---|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 €         |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 €         |
| 1U.05.150.0010.a   | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 €        |
|  | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 €          |
|  |   |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F45

VIA DON ORIONE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** realizzare attraversamento pedonale e segnaletica tattile

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F45

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>                 |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F45

VIA DON ORIONE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F45

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



ZONA F - Punto F45 Via Don Orione nuovo attraversamento pedonale + varie

| Tariffa          | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
|------------------|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 |          | 20,00          | 2,50          | € 50,00         |
| 1C.27.050.0100.a | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      |          | 10,00          | 10,00         | € 100,00        |
| 1U.04.120.310    | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 1,00     | 20,00          | 10,67         | € 213,40        |
| Nv 01            | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94        |
|                  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 3,66          | € 3,66          |
|                  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F46

VIA DON ORIONE

18/01/2021

**OGGETTO:** parcheggio categorie protette non a norma

**INTERVENTO:** adeguare parcheggio categorie protette come da normativa

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 201,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F46

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.20 la segnaletica verticale non rispetta la normativa

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F46

VIA DON ORIONE

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 |
|  | Segnaletica verticale  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F46

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



ZONA F- Punto F46- Via Don Orione- adeguamento parcheggio categorie protette

| Terrife          | descrizione                               | Stima dimensioni | Quantità | costo unitario | Totale          |
|------------------|---|------------------|----------|----------------|-----------------|
| IU.05.150.0018.a | fornitura e posa cartello parch. disabili | n.               | 1,00     | 201,95         | € 201,95        |
|                  | Arrotondamento                            | a corpo          | 1,00     | -0,85          | -€ 0,85         |
|                  |   |                  |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 201,10</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F47

PARCO VIA DON ORIONE

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F47

PARCO VIA DON ORIONE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F47

PARCO VIA DON ORIONE

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F47

PARCO VIA DON ORIONE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F47 - Via Don Orione - Sistemazione Pavimentazione |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | 32,50         | € 260,00        |
|   | Arrottondamento             | a corpo          |      |          | 1,00           |               | € -             |
|   |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F48

VIA DON ORIONE

18/01/2021

**OGGETTO:** ostacolo su percorso pedonale

**INTERVENTO:** potatura albero su percorso pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 390,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F48

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.18 ostacolo su percorso

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia<br>Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                         |
|  |  | SI                       | NO                       |                         |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                         |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                         |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                         |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                         |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F48

VIA DON ORIONE

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 1                        |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F48

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F- Punto F48- Via Don Orione - Potatura albero |                             |                  |      |          |                |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 6,00 | 2,00     | 12,00          | 32,50 € 390,00  |
|   | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | € -             |
|   |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 390,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F49

VIA DON ORIONE

18/01/2021

**OGGETTO:** ostacolo su percorso pedonale

**INTERVENTO:** potatura albero su percorso pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 390,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F49

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.18 ostacolo su percorso

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F49**

**VIA DON ORIONE**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <b>1</b>                 |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F49

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F- Punto F49- Via Don Orione - Potatura albero |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 6,00 | 2,00     | 12,00          | € 32,50       | € 390,00        |
|   | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           | €             | -               |
|   |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 390,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F50

VIA DON ORIONE

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F50

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F50

VIA DON ORIONE

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F50

VIA DON ORIONE

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F50 Via Don Orione Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |          |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|----------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |          |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |          |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri discarica                                    | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |          |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 1,00     | 20,00          | 10,67           | € 213,40 |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00           | € 270,00 |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05           | € 227,94 |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 3,66            | € 3,66   |
|   |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F51

VIA T.A. EDISON


18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F51

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F51

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F51

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA

maciapiede dissestato

fondo leggermente sconnesso

**STATO DI FATTO**

maciapiede regolare

fondo regolare e compatto  
**OTTIMALE**

**ADEGUAMENTO DA NORMATIVA**

| ZONA F- Punto F51 - Via Edison- Sistemazione Pavimentazione |                             |                  |      |          |                |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | € 260,00        |
|   | Arrotondamento              | a corpo          |      | 1,00     |                | € -             |
|   |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F52

VIA T.A. EDISON


18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza parcheggio categorie protette e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** aggiungere parcheggio categorie protette e rampa per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F52

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  |                         |  |
| B1.19 mancanza parcheggio categorie protette |  | B1.7 dislivello >2,5 cm |  |

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F52

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2 |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F52

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F52- Via Edison- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |                 |
|--|---|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 €         |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 €         |
| 1U.05.150.0010.a   | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 €        |
|  | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 €          |
|  |   |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F53

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** ostacolo su percorso pedonale , larghezza <90 cm

**INTERVENTO:** rimuovere ostacolo su percorso, larghezza >90 cm

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 317,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F53

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.18 ostacolo su percorso



B1.1 larghezza < 90 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F53

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 1                        |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F53

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



ZONA F - Punto F53- Via Edison- Taglio base in cemento ostacolo

| Tariffa        | descrizione  | Stima dimensioni |      |      | Quantità | costo unitario | Totale |    |        |   |        |
|----------------|--|------------------|------|------|----------|----------------|--------|----|--------|---|--------|
| 1U040.120.0010 | Strato base in tutti versanti                            | mq               | 4,00 | 0,80 | 0,15     | 0,48           | 15,68  | €  | 5,57   |   |        |
| 1U040.010.0010 | Scarifica di marciapiedi stradali                        | mq               | 4,00 | 0,60 |          | 2,40           | 2,50   | €  | 6,00   |   |        |
| 1U040.120.010  | Strato di usure  | mq               | 4,00 | 1,20 | 1,00     | 4,80           | 10,67  | €  | 51,23  |   |        |
| Nr             | Mano d'opera per opere di dettaglio - rimozione ostacoli | h                | 4,00 | 2,00 |          | 8,00           | 33,50  | €  | 268,00 |   |        |
|                | Arrottamento   | a corpo          |      |      |          | 1,00           | -0,22  | -€ | 0,22   |   |        |
|                |  |                  |      |      |          |                |        |    | Totale | € | 317,00 |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F54

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F54

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>                 |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F54

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F54

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F54 Via Edizione nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 |          | 20,00          | 2,50 € 50,00    |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      |          | 10,00          | 10,00 € 100,00  |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 |      | 1,00     | 20,00          | 10,67 € 213,40  |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00 € 270,00  |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05 € 227,94  |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 3,66 € 3,66     |
|  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F55

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 395,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F55

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F55

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F55

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONAF - Posto F55 Via Edison Rifacimento nuova pavimentazione

| Tariffa       | descrizione              | Stima dimensioni |       | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------------|--------------------------|------------------|-------|----------|----------------|-----------------|
| IU04.010.0010 | Scarifica di marciapiedi | mq               | 30,00 | 1,00     | 30,00          | € 75,00         |
| IU04.120.510  | Strato di usura          | mq               | 30,00 | 1,00     | 30,00          | € 320,10        |
|               | Arrotondamento           | a corpo          |       | 1,00     | -0,10          | € 0,10          |
|               |                          |                  |       |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 395,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F56

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** ostacolo su percorso pedonale , larghezza <90 cm

**INTERVENTO:** rimuovere ostacolo su percorso, larghezza >90 cm

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F56

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.13 ostacolo su percorso

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F56**

**VIA T.A. EDISON**

**18/01/2021**

|  |  |                                     |                          |          |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |          |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| <b>OSTACOLI</b>  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>1</b> |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|  | Cestino  | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |          |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |          |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |          |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |          |
| <b>VARIE</b>   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F56

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F- Punto F56 - Via Edison- Rimuovere ostacolo |                             |                  |      |          |                |                 |
|--|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | 32,50 € 260,00  |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |      | 1,00     |                | € -             |
|  |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F57

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione su percorso pedonale, tombino non adeguato e mancanza percorso protetto

**INTERVENTO:** rifacimento nuova pavimentazione su percorso pedonale, mettere tombino in quota pavimentazione e aggiunta percorso protetto

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F57

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



|                              |                            |                                  |  |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
|                              |                            |                                  |  |
| B1.4 dissesto pavimentazione | B1.5 pozzetto non in quota | B1.21 mancanza percorso protetto |  |

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|  | Pozzetti   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F57

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                          |                                     |          |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |          |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b> |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F57

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F57 Via Edison Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |          |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|----------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |          |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |          |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |          |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |          |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00           | € 270,00 |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05           | € 227,94 |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |          |
|   |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F58

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE


P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F58

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F58

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F59

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** pozzetto non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento pozzetto in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F59

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 pozzetto non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|  | Pozzetti   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F59**

**VIA E. FERMI**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F59

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F59 - Via Edison- Messa in quota pozzetto |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | 32,50         | € 260,00        |
|   | Arrottondamento             | a corpo          |      |          | 1,00           |               | € -             |
|   |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F60

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** parcheggio categorie protette non a norma

**INTERVENTO:** adeguare parcheggio categorie protette come da normativa

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE


P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F60

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.20 la segnaletica orizzontale non rispetta la normativa

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F60

VIA E. FERMI

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F60

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F- Punto F60- Via Edison- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |                 |
|--|---|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 € 65,13   |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 € 46,89   |
| 1U.05.150.0010.a   | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 € 201,93 |
|  | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 € 1,05     |
|  |   |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F61

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE


P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F61

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F61

VIA T.A. EDISON

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F62

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F62

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F62

VIA E. FERMI

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F62

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F62 Via Fermi Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 3,00     | 90,00          | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | € 227,94        |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |
|  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F63

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** parcheggio categorie protette non a norma

**INTERVENTO:** adeguare parcheggio categorie protette come da normativa

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F63

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.20 la segnaletica orizzontale non rispetta la normativa

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F63

VIA E. FERMI

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F63

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



| ZONA F- Punto F63- Via Fermi- adeguamento parcheggio categorie protette |   |                  |       |      |          |                |          |               |
|---|---|------------------|-------|------|----------|----------------|----------|---------------|
| Tariffa   | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale   |               |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05 €  | 65,13         |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05 €  | 46,89         |
| 1U.05.150.0010.a  | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93 € | 201,93        |
|   | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03 €   | 1,05          |
| <b>Totale</b>   |   |                  |       |      |          |                | <b>€</b> | <b>315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F64

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** dissesto pavimentazione su percorso pedonale e tombino non adeguato

**INTERVENTO:** rifacimento nuova pavimentazione su percorso pedonale e mettere tombino in quota pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 620,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA G – F.TO N. F64

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 dissesto pavimentazione



B1.5 pozzetto non in quota

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F64

VIA E. FERMI

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F65

VIA E. FERMI

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampa per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F65

VIA E. FERMI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F65**

**VIA E. FERMI**

**18/01/2021**

|                   |  |  |                                     |                          |  |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b> | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <b>1</b>                 |  |
|                   | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>                 |  |
|                   | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | Servoscala   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|                   | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|                   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                   |  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                   |  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                   |  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|                   | Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|                   | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
| <b>PARK</b>       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   |  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
| <b>VARIE</b>      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|                   | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F65

VIA E. FERMI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F65 Via Fermi Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |               |          |               |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |          |               |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | €             | 50,00    |               |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | €             | 100,00   |               |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | €             | 213,40   |               |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | €        | 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | €        | 227,94        |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | €             | 3,66     |               |
|  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F66

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

**OGGETTO:** pozzetto non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento pozzetto in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N.F66

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 pozzetto non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                                     |                      |
|  |  | SI                                  | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                    |
|  | Pozzetti   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F66

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F66

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

ZONA F- Punto F66- Via Spadolini - Messa in quota pozzetto

| Tariffa | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale          |
|---------|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| Nv      | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | 32,50 € 260,00  |
|         | Arrotondamento              | a corpo          |      | 1,00     |                | € -             |
|         |                             |                  |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F67

VIA GIOVANNI SPADOLINI


18/01/2021

**OGGETTO:** pozzetto non a norma

**INTERVENTO:** adeguamento pozzetto in quota con il pavimento

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 260,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N.F67

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.5 pozzetto non a norma

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1                    |
|  | Pozzetti   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F67

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

|            |  |                          |                          |  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F67

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F67- Via Spadolini - Messa in quota pozzetto |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|--|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv   | Opera puntuale di dettaglio | h                | 4,00 | 2,00     | 8,00           | 32,50         | € 260,00        |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |      |          | 1,00           |               | € -             |
|  |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 260,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F68

VIA GIOVANNI SPADOLINI


18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampa per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F68

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F68

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F68

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F68 Via Spadolini Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |               |                 |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00       |                 |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00      |                 |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40      |                 |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94        |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66        |                 |
|  |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F69

VIA GIOVANNI SPADOLINI


18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** realizzare attraversamento pedonale e segnaletica tattile

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F69

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>             |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F69

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F69

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F69 Via Spadolini Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |                 |          |
|--|--|------------------|-------|------|----------|----------------|-----------------|----------|
| Tariffa  | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale          |          |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00         |          |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00        |          |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40        |          |
| Nv 01  | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00           | € 270,00 |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05           | € 227,94 |
|  | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66          |          |
|  |  |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 865,00</b> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI N. DA F70 A F72

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 488,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI N. DA F70 A F72

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TI N. DA F70 A F72**

**VIA GIOVANNI SPADOLINI**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TI N. DA F70 A F72

VIA GIOVANNI SPADOLINI

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



### STATO DI FATTO



### ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F70 - F71 - F72 - Via Spadolini Rifacimento nuova pavimentazione |                                   |         |                  |      |          |                |          |
|---|-----------------------------------|---------|------------------|------|----------|----------------|----------|
| Terrife   | descrizione                       |         | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale   |
| 1U.04.010.0010  | Scarifici di marciapiedi stradali | mq      | 20,00            | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00  |
| 1C.27.050.0100.b  | Cassoni di scarica                | a corpo | 1,00             |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00 |
| 1U.04.110.110   | Strate di cesure                  | mq      | 20,00            | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40 |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletico orizzontale           | mq      | 20,00            | 0,12 | 2,00     | 4,80           | € 28,05  |
|   | Arrotolamento                     | a corpo |                  |      | 1,00     | -0,44          | € -0,44  |
|   |                                   |         |                  |      |          | Totale         | € 488,00 |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F73

VIA EDISON


18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza attraversamento pedonale, dislivello >2,5 cm e segnaletica tattile

**INTERVENTO:** aggiungere attraversamento pedonale, segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F73

VIA EDISON

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza attraversamento pedonale

B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F73

VIA EDISON

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F74

VIA EDISON TOMMASO

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 633,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F74

VIA EDISON TOMMASO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F74**

**VIA EDISON TOMMASO**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F75

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e adeguamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F75

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

B1.7 dislivello >2,5 cm

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F75

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

|  |  |                                     |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |   |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                                     |   |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F76

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

**OGGETTO:** pavimentazione dissestata

**INTERVENTO:** rifacimento pavimentazione

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 520,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F76

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.4 pavimentazione dissestata

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                                     |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                                     |                          |                      |
|  |  | SI                                  | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                    |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                                     | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F76**

**VIA DON LUIGI STURZO**

**18/01/2021**

|  |  |                          |                          |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b>  | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>  | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>PARK</b>  | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F76

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



### STATO DI FATTO



### ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F- Punto F76- Via Don Sturzo- Sistenazione pavimentazioneo |                             |                  |      |          |                |               |                 |
|---|-----------------------------|------------------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione                 | Stima dimensioni |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| Nv  | Opera puntuale di dettaglio | h                | 8,00 | 2,00     | 16,00          | 32,50         | € 520,00        |
|   | Arrottondamento             | a corpo          |      |          | 1,00           |               | € -             |
|   |                             |                  |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 520,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F77

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale e dislivello > 2,5 cm

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile e rampe per superamento dislivello su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 633,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F77

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile



B1.7 dislivello >2,5 cm



## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F77

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

|            |  |  |                                     |                          |  |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | 1                        |  |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                        |  |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            |  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            |  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            |  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            |  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                                     |                          |  |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |                          |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F77

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA

INDIFFERENTE


NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA

| ZONA F - Punto F77 Via Don Sturzo Rifacimento nuova pavimentazione |   |                  |       |          |                |        |       |   |        |   |        |
|--|---|------------------|-------|----------|----------------|--------|-------|---|--------|---|--------|
| Terriva  | descrizione                                 | Stima di mensura |       | Quantità | costo unitario | Totale |       |   |        |   |        |
| 1U04.010.0010  | Scarifica di marci-pedane                   | mq               | 20,00 | 1,00     |                | 20,00  | 2,50  | € | 50,00  |   |        |
| 1C.27.059.0300A  | Draini di scarica                           | a corpo          | 1,00  |          | 10,00          |        | 10,00 | € | 100,00 |   |        |
| 1U04.120.510   | Strato di usura                             | mq               | 20,00 | 1,00     | 20,00          |        | 10,67 | € | 213,40 |   |        |
| Nv 01  | Segnalitico Tattile per non vedenti (Logos) | m                | 3,00  | 2,00     | 0,50           | 3,00   | 90,00 | € | 270,00 |   |        |
|  | Arrotolamento                               | a corpo          |       |          | 1,00           |        | -0,40 | € | 0,40   |   |        |
|  |   |                  |       |          |                |        |       |   | Totale | € | 633,80 |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F78

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza parcheggio categorie protette

**INTERVENTO:** aggiungere parcheggio categorie protette

## CATEGORIA

- 1 **PARCHEGGI A RASO**
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 315,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F78

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.19 mancanza parcheggio categorie protette

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F78

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

|            |  |                                     |                          |          |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| OSTACOLI   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>2</b> |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                          |          |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F78

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## SOLUZIONE

POSITIVA


INDIFFERENTE

NEGATIVA




## RISOLUZIONE PROBLEMA

STATO DI FATTO



ADEGUAMENTO DA NORMATIVA



ZONA F- Punto F78- Via Don Sturzo - adeguamento parcheggio categorie protette

| Tariffa          | descrizione                               | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
|------------------|---|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 5,00  | 0,50 | 1,00     | 2,50           | 26,05         | € 65,13         |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale - parcheggio      | mq               | 15,00 | 0,12 | 1,00     | 1,80           | 26,05         | € 46,89         |
| 1U.05.150.0010.a | Fornitura e posa cartello parch. Disabili | n.               | 1,00  |      |          | 1,00           | 201,93        | € 201,93        |
|                  | Arrotondamento                            | a corpo          |       |      |          | 1,00           | 0,03          | € 1,05          |
|                  |   |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 315,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F79

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza segnaletica tattile su attraversamento pedonale

**INTERVENTO:** realizzare segnaletica tattile su attraversamento pedonale

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 PERCORSI PEDONALI
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 **ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI**
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 865,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F79

VIA DON LUIGI STURZO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.6 mancanza segnaletica tattile

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                                     | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                                     |                      |
|  |  | SI                       | NO                                  |                      |
| PAVIMENTAZIONI   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b>             |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

**ZONA F – P.TO N. F79**

**VIA DON LUIGI STURZO**

**18/01/2021**

|                   |  |                          |                          |  |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>DISLIVELLO</b> | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Piattaforma  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>OSTACOLI</b>   | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Segnaletica  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Tenda  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>PARK</b>       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
|                   | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                          |  |
| <b>VARIE</b>      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                   | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F79

VIA DON LUIGI STURZO


18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F79 Via Don Sturzo Rifacimento nuova pavimentazione + nuovo attraversamento pedonale + varie |  |                  |       |      |          |                |               |                 |
|---|--|------------------|-------|------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Tariffa   | descrizione  | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale        |                 |
| 1U.04.010.0010  | Scarifica di manti stradali                        | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 2,50           | € 50,00       |                 |
| 1C.27.050.0100.a  | Oneri scarica                                      | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00      |                 |
| 1U.04.120.310   | Strato di usura                                    | mq               | 20,00 | 1,00 | 20,00    | 10,67          | € 213,40      |                 |
| Nv 01   | Segnaletica Tattile per non vedenti (Loges)        | m                | 3,00  | 2,00 | 0,50     | 3,00           | 90,00         | € 270,00        |
| 1U.05.100.0020  | Segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale | mq               | 2,50  | 0,50 | 7,00     | 8,75           | 26,05         | € 227,94        |
|   | Arrotondamento                                     | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,66           | € 3,66        |                 |
|   |  |                  |       |      |          |                | <b>Totale</b> | <b>€ 865,00</b> |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F80

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza percorso protetto

**INTERVENTO:** realizzare percorso protetto

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 1.615,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F80

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.21 mancanza percorso protetto

B1.11 portare a raso

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | Griglie  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
| Cordoli  | <input type="checkbox"/>   |                          |                          |                      |
| 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?                      | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F80

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|            |  |                                     |                                     |          |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| DISLIVELLO | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | Servoscala   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Piattaforma  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <b>2</b> |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Dissuasori   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Panchine   | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Cestino  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | Segnaletica  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Tenda  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
| PARK       | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
|            | Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>            |                                     |          |
| VARIE      | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b> |
|            | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |
|            | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |          |



# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F81

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

**OGGETTO:** mancanza percorso protetto

**INTERVENTO:** realizzare percorso protetto

## CATEGORIA

- 1 PARCHEGGI A RASO
- 2 AREE VERDI/PARCHI URBANI
- 3 **PERCORSI PEDONALI**
- 4 PERCORSI MECCANIZZATI
- 5 ATTRAVERSAMENTI/ ROTATOIE/INCROCI
- 6 ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
- 7 MONUMENTI
- 8 PIAZZA
- 9 ATTREZZATURE COLLETTIVE
- 10 ALTRE CATEGORIE



## LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

-  ACCESSIBILE IN AUTONOMIA
-  ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
-  ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
-  INACCESSIBILE

## PRIORITA'

-  BASSA
-  MEDIA
-  ALTA

**STIMA SOMMARIA ADEGUAMENTO**

€ 1.785,00

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F81

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## B1 Rilievo urbano stato di fatto



B1.21 mancanza percorso protetto

## B1 Scheda rilievo stato di fatto

| ANALISI DIFFORMITA' RILEVATE E TIPOLOGIA INTERVENTO  |  |                          |                          | Tipologia Intervento |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tipologia intervento: 1. Adeguamento 2. Realizzazione 3. Spostamento 4. Rifacimento 5. Sostituzione 6. Eliminazione 7. Inserimento |  |                          |                          |                      |
|  |  | SI                       | NO                       |                      |
| P<br>A<br>V<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>I   | 1. Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm. o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? Il percorso è privo degli allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti, almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 2. La pendenza trasversale è superiore all'1%?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 3. La superficie del percorso risulta sdruciolevole?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 4. La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | 5. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota di pavimentazione? (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Pozzetti   |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
|  | Griglie  |                          | <input type="checkbox"/> |                      |
| Cordoli  |  | <input type="checkbox"/> |                          |                      |
|  | 6. Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F81

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

|  |  |                          |                                     |          |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| DISLIVELLO   | 7. È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? Altezza/lunghezza= pendenza (max= 5%)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 8. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite raccordo (rampa) sono evidenziate con variazioni cromatiche?                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 9. È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 10. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi quali il servoscala, la piattaforma elevatrice, ...?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Servoscala   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| Piattaforma  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |          |
| 11. È necessario eliminare il dislivello portando i due livelli ad un livello complanare raso terra?   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| OSTACOLI   | 12. È necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 13. È necessario prevedere lo spostamento dell'arredo urbano (rastrelliere, panchine, dissuasori, ...) in quanto riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Rastrelliere   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Dissuasori   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Panchine   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Cestino  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | 14. Il palo dell'illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 15. Il palo dell'impianto semaforico riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 16. Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm.?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 17. Ci sono elementi d'arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm. da terra? (tende, insegne...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
| Segnaletica  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |          |
| Tenda  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |          |
| 18. Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm.? (chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti di proprietà privata...) | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| PARK   | 19. I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 20. La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | Segnaletica verticale  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
|  | Segnaletica orizzontale  | <input type="checkbox"/> |                                     |          |
| Segnaletica verticale e orizzontale  | <input type="checkbox"/>   |                          |                                     |          |
| VARIE  | 21. È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2</b> |
|  | 22. È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 23. È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 24. La fermata degli autobus rispetta la normativa per vedenti e ipovedenti?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 25. I percorsi di avvicinamento ad uno spazio/ edificio pubblico sono accessibili e dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |
|  | 26. Le attrezzature pubbliche sono raggiungibili da tutte le categorie con percorsi idonei?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |          |

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020  
 Allegato schede interventi ACCESSIBILITA' SPAZI E PERCORSI URBANI ESTERNI – ZONA F - AZZURRA

ZONA F – P.TO N. F81

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

18/01/2021

## SOLUZIONE


POSITIVA

INDIFFERENTE

NEGATIVA



## RISOLUZIONE PROBLEMA



| ZONA F - Punto F81 Via Don Sturzo - Rifacimento nuova pavimentazione + segnaletica percorso protetto |                             |                  |       |      |          |                |                   |
|--|-----------------------------|------------------|-------|------|----------|----------------|-------------------|
| Tariffa  | descrizione                 | Stima dimensioni |       |      | Quantità | costo unitario | Totale            |
| 1U.04.010.0010   | Scarifica di manti stradali | mq               | 80,00 | 1,20 | 96,00    | 2,50           | € 240,00          |
| 1C.27.050.0100.a   | Oneri scarica               | a corpo          | 1,00  |      | 10,00    | 10,00          | € 100,00          |
| 1U.04.120.310  | Strato di usura             | mq               | 80,00 |      | 1,20     | 10,67          | € 1 024,32        |
| 1U.05.100.0020   | Segnaletica orizzontale -   | mq               | 80,00 | 0,10 | 2,00     | 26,05          | € 416,80          |
|  | Arrotondamento              | a corpo          |       |      | 1,00     | 3,88           | € 3,88            |
|  |                             |                  |       |      |          | <b>Totale</b>  | <b>€ 1 785,00</b> |